


Примечание.

1. Навески и кляймеры накручиваются самостоятельно.
Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Следует оберегать стеклоизделие и его конструктивные элементы от ударов, чрезмерных механических нагрузок и других механических повреждений.
4. Уход за изделием надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. Не следует применять абразивные порошки и пасты. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель и т.п.).
5. Эксплуатировать стеклоизделия следует в помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и не выше +50 С и относительной влажностью воздуха до 65%.
6. Запрещается оставлять стеклоизделие вблизи от источников тепла или подвергать их прямому воздействию огня или нагреванию. Запрещается воздействовать на стеклоизделие нагревательными приборами, способными создать локальный нагрев стекла более +50 С. Например, недопустимо на стеклоизделиях гладить, нагревать их феном, ставить разогретую посуду без теплоизолирующих прокладок, и др.
7. Запрещается хранить стеклоизделия во влажных помещениях, неотапливаемых помещениях с отрицательными температурами, а также в помещениях содержащих пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию металлов или разрушение клеевых соединений.
8. Запрещается быстрое перемещение стеклоизделия из зоны с высокой температурой в зону низкой температурой и наоборот, т.к. это может вызвать термические напряжения и вывести изделие из строя. Если вы внесли стеклоизделие с мороза в отапливаемое помещение - не распаковывайте его, дождитесь медленного выравнивания температур изделия и воздуха в помещении.
9. При сборке стеклоизделий во избежание травм пользуйтесь прорезиненными перчатками.
10. Упаковка не предохраняет стеклоизделие от повреждений при падениях, сильных ударах и изгибающих нагрузках.
11. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил сборки, эксплуатации и ухода за изделием, претензии не принимаются.
12. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции изделий, не ухудшающие их потребительские свойства.
13. Новое изделие имеет специфический запах.

Инструкция по сборке Зеркало настенное « Белый жемчуг 815x25x860»



Комплекующие				
№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
	Шуруп 3,5x20	шт.	9	
	Шуруп 4x16	шт.	4	
	Подвеска прорезь сверху 2 отв.	шт.	2	
	Кляймер белый	шт.	9	

Порядок сборки.

1. С обратной стороны (со стороны прилегания к стене) прикрепить симметрично по краям подвески прорезью вверх с помощью шурупов 4x16.
2. Отгнуть навеску от плоскости зеркала, так чтобы было удобнее его повесить.

